



Ministerio de Educación
Gobierno de Puerto Rico

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 JV PROFA. JUDITH ARACELY PAZ MORA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 11 Y 12 AVENIDAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0018-43	FECHA:	5/05/2025



FOTO NO.1 Galera en mal estado, estructura y techo.



FOTO NO.2 Techo sobre los sanitarios de los estudiantes en mal estado



FOTO NO.3 Piso de aula de preprimaria en mal estado, se inunda cuando llueve.



FOTO NO.4 Drenajes en mal estado, se llena la escuela cuando llueve.



FOTO NO.5 Rejillas del drenaje en mal estado




FOTO NO.6 Puertas de 7 aulas en mal estado, oxidadas y otras podridas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 JV PROFA. JUDITH ARACELY PAZ MORA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE 11 Y 12 AVENIDAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0018-43	FECHA:	5/05/2025



FOTO NO.7 Drenajes de sanitarios alumnos en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta ESCOLAR

Firma y Sello Director Centro Educativo