

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                                 |                                |                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                                          | MUNICIPIO:                     | PUERTO BARRIOS                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM NO. 2 "PROFESORA ALBA MARINA RUIZ FAJARDO" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 15 CALLE ENTRE 7A. Y 8A. AVENIDAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-01-0019-43                                   | FECHA:                         | 20/01/2025                        |



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERNOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERNOS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

