

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                          |                                |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                                   | MUNICIPIO:                     | PUERTO BARRIOS       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CACAO FRONTERA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-01-0048-43                            | FECHA:                         | 27/01/2025           |



Foto 1: Reparación de portón, ya que se encuentra en mal estado



Foto 2: Área del portón del establecimiento




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block, ya que esta en mal estado



Foto 4: Área del muro perimetral que necesita ser reparado



Foto 5: Pintura en muro exteriores e interiores



Foto 6: Establecimiento Educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Tania Valeria Lemus Ayala*

Tania Valeria Lemus Ayala

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Irma Yolanda Javier Gregorio*

Irma Yolanda Javier Gregorio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

