

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P Anexa a E.O.R.M Aldea el corozo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Corozo Milla 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0051-42	FECHA:	30/04/2025



Foto1: Reparacion de aerea de corredor



Foto 2: Reparación de Balcones en mal estado



Foto 3: Reparación de Tubería de tanque de agua.



Foto 4: Reparación de Sanitarios



Foto 5: Reparacion de Tuberia de drenaje



Foto 6: Repello de pared de sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director

