



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Aldea El corozo.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Corozo Milla 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0051-43	FECHA:	4/09/2025



Foto1: Instalacion de piso en mal estado



Foto 2: Instalacion de piso en mal estado



Foto 3: Instalacion de piso en mal estado



Foto 4: Instalacion de piso en mal estado




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público