

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chachagualilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chachagualilla, Puerto Barrios, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1801-0053-43	FECHA:	20 de enero de 2025



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores en mal estado.



Foto 2: Mal estado de las puertas servicios sanitarios, tienen oxido y necesitan ser pintadas.



Foto 3: Sanitario que no se pueden utilizar y de fosa septica que necesita limpieza.



Foto 4: Barandas de metal y portón oxidados y en mal estado.



Foto 5: El cableado de las aulas no funciona, no hay interruptores ni tomacorrientes, las aulas no poseen energía eléctrica.



Foto 6: El piso de las aulas no tienen cerámico, son de torta de cemento.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Haidee Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>B. Dominguez</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

