

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M ALDEA LAS PAVAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PAVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0054-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: REMOZAMIENTO DE PORTON DE ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: REMOZAMIENTO DE PORTON DE ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO



Foto 3: REMOZAMIENTO DE MALLA QUE SE ENCUENTRA CON OXIDO Y EN MAL ESTADO



Foto 4: MALLA EN MAL ESTADO AFECTA PORQUE ESTA ORILLA DE CALLE PRINCIPAL



Foto 5: SUBIR A CUATRO HILADAS DE BLOCK PARA COLOCACION DE MALLA



Foto 6: REPELLO DE HILADAS DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlina R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



J. M. L.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

