



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0060-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PEDRO LA COCONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	21/01/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lamina troquelada de aluzin calibre26



Foto 2: Sustitución de estructura de metal por metal




Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas de metal



Foto 4: pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: sustitución del sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Chol

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

