

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESPERANZA DEL MAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0062-43	FECHA:	14/05/2025



Foto1:sustitución de piso ceramico



Foto 2: Reparacion de block con tubo hg y malla galvanizada lado derecho



Foto 3: Reparacion de block con tubo hg y malla galvanizada lado izquierdo




Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
ALDEA ESPERANZA DEL MAR
PUERTO BARRIOS, IZABAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA ESPECIAL RURAL ALDEA ESPERANZA DEL MAR
PUERTO BARRIOS, IZABAL