

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0066-43	FECHA:	23 DE ENERO DE 2025



Foto 1: PUERTAS: Puertas deterioradas tanto de aulas como de sanitarios.



Foto 2: VENTANAS: Requieren mantenimiento y remodelación ya que se encuentran deterioradas y en malas condiciones.



Foto 3: PISOS: Reparación de pisos torta de cemento por Piso Cerámico ya que el existente está agrietado y se filtra la humedad.



Foto 4: TECHO DE LAMINA: Reparación del techo, ya que se encuentra en mal estado, se filtra el agua cuando llueve, algunas láminas están dañadas.




Foto 5: LOZA SANITARIA: Se encuentran en mal estado, necesitan lavamanos adecuados para uso sanitario.



Foto 6: PINTURA: El establecimiento necesita remozamiento de pintura en todas sus áreas, ya que se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

