

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Mojanales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mojanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0074-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: baño en mal estado



Foto 2: puerta de baño en mal estado



Foto 3: laminas en mal estado



Foto 4: soporte de madera en mal estado



Foto 5: pintura en mal estado y parte sin pintar



Foto 6: banqueta en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.

Mania Filiberta Martinez

MARÍA FILIBERTA MARTÍNEZ

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mojanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0074-43	FECHA:	5/05/2025




foto 7: puertas en mal estado



fot 8: piso de torata en mal estado



foto 9: canal y caída de agua en mal estado



foto 10: fosa septica en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Filiberta Martinez
MARIA FILIBERTA MARTINEZ

Firma y sello del Presidente de la ORE



ERICK EFRAIN ZOPÓN GIRON

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

