

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0076-43	FECHA:	20/01/2025



Foto1: Sustitución de piso en aulas y corredor.



Foto 2: Sustitución de lámina.



Foto 3: Sustitución de tubería de aguas negras.



Foto 4: Sustitución de Chimenea.



Foto 5: Mantenimiento de puertas de metal.



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de obras.

Janet Ay A

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

