

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PITEROS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0079-43	FECHA:	22/01/2025



SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR BALCONES



SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR BALCONES



SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO EN MODULOS DE AULAS PO CERAMICO



SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO DE CEMENTO EN MODULOS DE AULAS POR CERAMICO



REPARACION DE MURO PERIMETRAL



REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Iris Janeth Miranda Loya

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

