

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Veracruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Veracruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0080-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Mantenimiento de balcones.



Foto 2: Reparación de piso de concreto.



Foto 3: Sustitución de piso cerámico.



Foto 4: Sustitución de balcones en mal estado.




Foto 5: Sustitución de estufa rural.



Foto 6: Sustitución de tomacorrientes dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del representante de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Veracruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Veracruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0080-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 7: Mantenimiento de tanque de agua potable.

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

