

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Integral Salvador Efraín Vides Le	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pueblito, Aldea Santo Tomás de Castilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0099-42	FECHA:	27/08/2025



Foto 1: Láminas y estructura metálica del Polideportivo en malas condiciones.



Foto 2: Láminas y estructura metálica del polideportivo en deterioro.



Foto 3: Láminas y costaneras presentan un deterioro significativo.



Foto 4: Lámina de un aula en estado de corrosión y desgaste.




Foto 5: Láminas en las aulas presentan un avanzado estado de deterioro.



Foto 6: Láminas en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público