

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS ESCOBAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CERRO SAN GIL NORTE LAS ESCOBAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0103-43	FECHA:	21/01/2025



foto 1: sustitucion de l pila de concreto por plastica



Puesta de piso ceramico antideslizante cocina.



sustitucion de 4 puertas



sustitucion de lamina por lamina de aluzin calibre 26, sustitucion de estructura de madera por metal.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario Grel. D. S.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

