

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZO MILLA TRES (3)
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0122-42	FECHA:	5/05/2025



FOTO NO. 1 SUSTITUCION DE LAMINA DE ALUCIN





Foto 2: SUSTITUCION DE CAMIBO DE COSTANERAS



Foto 3: REPARACION DE ESCENARIO




Foto 4: SUSTITUCION DE PISOS DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 MIRNA ARACELI SALVADOR CASANOVA
 Firma y sello del Presidente de la OPE




 ANDREA MARINE SIERRA ALTAMIRANO
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

