

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Col. María Luisa I, Aldea Santo Tomás de Castilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0174-46	FECHA:	22/01/2025



Foto 1: Cables eléctricos del salón de usos múltiples en malas condiciones.




Foto 2: Tomacorrientes en mal estado.




Foto 3: Sistema eléctrico en estado deteriorado.



Foto 4: Láminas de galera de pileta en mal estado.



Foto 5: Láminas del salón de usos múltiples en malas condiciones.




Foto 6: Sustitución de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

