

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Creek Negro del Mar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Creek Negro del Mar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0187-42	FECHA:	29/08/2025



Foto1: 1. Sustitución de lamina troquelada calibre 26 de alucin



Foto 2: 2. Sustitucion de soporte de madera por Metal



Foto 3: 3. Mantenimiento a puertas de aula de pre- primaria (raspado lijado y aplicación de pintura) .



Foto 4: 4. Sustitución de balcones de metal



Foto 5: 5. Sustitución de piso cerámico en aula de escuela



Foto 6: 6. Sustitución de piso cerámico antideslizante en corredor frente a aula de pre- primari

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta Creek Negro del Mar	DIRECCIÓN DEL	Aldea Creek Negro del Mar
ESTABLECIMIENTO:	18-01-0187-42	FECHA:	29/08/2025



Foto 7: 7. Sustitución de piso cerámico antideslizante en corredor frente a aula de primaria.



Foto 8: 8. Pintura en muros esteroides e interiores de aula de pre- primaria.



Foto 9: 9. Mantenimiento a estructura de metal de servicios sanitarios (pasmado lijado, y aplicación de pintura).



Foto 10: 10. Sustitución de depósito de agua .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---