

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COVIEMPORT, SANTO TOMÁS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0317-46	FECHA:	28/04/2025



Foto 1: Techo en mal estado



Foto 2: Deterioro total de la lámina del techo.



Foto 3: Las inclemencias del tiempo y el paso del tiempo, han destruido la lámina del techo.



Foto 4: Piso Torta de Cemento reventado, agrietado.




Foto 5: Deterioro total del techo. 3 aulas.



Foto 6: Piso en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---