

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM "TOMAS CAAL ICO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PEDRO LA COCONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0322-41	FECHA:	#####



Foto 1: MANTENIMIENTO A LAMINA TROQUELADA



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES





Foto 5: SUSTITUCION DEL DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS



Foto 6: PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo PRA

