

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS LIMONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ENTRE RIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0611-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de concreto.



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera.



Foto 3: Sustrucción de lámina del corredor.




Foto 4: Sustrucción de lamina en la cocina.



Foto 5: Mantenimiento de fosa séptica.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Mariele Pz Gira

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

