

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Mirador, Jornada Matutina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0715-43	FECHA:	27 de enero del 2025



Foto 1: Reparación de techo, lámina y estructura de metal



Foto 2: Reparación de techo, lámina y estructura de metal



Foto 3: Sustitución de porton principal

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del representante legal



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

