

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Machacas del Mar, puerto Barrios, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0719-49	FECHA:	4245-8798



Repello en muro



Pintura en muro exterior e interior



canales de pvc



Sustitucion de balcones.



Mantenimiento de estructura



Reparación cableado electrico,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Luvia Medina</i> Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Machacas del Mar, puerto Barrios, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-0719-43	FECHA:	4245-8798



Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Luvia Medina</i> Firma y sello del Presidente de la CPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

