



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GRACIOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0733-43	FECHA:	20/01/2025



lámina picada e inservible.



ventana caída porque se pudrió la mdera donde se sostenian las bisagras.



sustitución de tubo pvc con agujeros por canal de agua pluvial upvc.



inodoro quebrado e inservible.



puertas podridas e inservible.



paredes de baños y aulas caídas y podridas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Jose Coc

Firma y sello del Presidente de la DGE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GRACIOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0733-43	FECHA:	20/01/2025



Estructura podrida y con comejen

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Coc

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

