

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA FRONTERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FRONTERA, ALDEA SANTO TOMÁS DE CAST
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-1847-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: Gradas de la entrada en mal estado.



Foto 2: Gradas de la entrada principal en mal estado.



Foto 3: Piso en malas condiciones.



Foto 4: Piso en mal estado, agrietado.



Foto 5: Ventanas en estado de oxidación.



Foto 6: Ventanas en mal estados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filomena choc cac Firma y sello del Presidente de la OPR	E.O.R.M. Aldea LA FRONTERA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Puerto Barrios, Izabal	[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--	---