



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA DEL MAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-1894-42	FECHA:	21/01/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

