



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN EL MIRADOR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2494-42	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE VENTANA POR VENTANA DE PVC



Foto 2: SUSTITUCION DE CIELO FALSO



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PORCELANATO



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la EOBM
COLONIA EL MIRADOR, PUERTO BARRIOS, IZABAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público