



Ministerio de Educación
Gobierno de Izabal

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MILLA 10, ALDEA ENTRE RÍOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2522-43	FECHA:	22/01/2025



Foto1: Renglón 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Renglón 4.4 sustitución de puertas en servicio sanitario



Foto 3: Renglón 6.5 sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 4: Renglón 6.6 sustitución de piso líquido por cerámico



Foto 5: Renglón 10.3 sustitucion de Inodoro



Foto 6: Renglón 18.2 Sustitucion de deposito de Agua 1100 Lts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Virginia de Espinoza
Firma y sello del Presidente de la OPF



Mauricio
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

