

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MACHAQUITAS CHICLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2578-42	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 2: REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO DEL AULA DE PREPARATORIA



Foto 3: SUSTITUCION DE INODOROS PLASTICOS POR INODOROS LAVABLES EN BAÑOS DE PREPRIMARIA



Foto 4: REPARACION DE MURO Y DRENAJES



Foto 5: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

