

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COCONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2724-42	FECHA:	4569 4382



Foto1: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS POR PVC MAS VIDRIOS




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

zoila Aldana
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

