

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Barrio El Beneficio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cruce Aldea Entre Rios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1801-2726-43	FECHA:	20 de enero de 2025



Foto 1: Se observa el piso de una de las Aulas en mal estado.




foto 4: Se observa la lamina de una de las aulas en mal estado.



Foto 2: Se observa que esta dañado los accesorios de uno de los inodoros de los baños.



Foto 5: El cableado de una de las aulas esta en mal estado



Foto 3: Se observa la pintura exterior e interior de una de las aulas en mal estado.



foto 6: El bombillo de una de las aulas esta quebrado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

