

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FRONTERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2745-42	FECHA:	4802 5667



Foto1: SUTITUCIÓN DE BALCONES



Foto 2: SUSITTUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA DE ALUZIN CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filomena Choc Cae

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

