



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PITEROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2758-42	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA ACANALADA



FOTO NO. 2 SUSTITUCION DE LAMINA ACANALADA




Foto 2: SUSTITUCION DE CAPOTES DE LAMINA PARA LAMINA ACANALADA DE ALUZZIN



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA SOORTE DE METAL



Foto 5: REPARACION DE CUNETAS



FOTO NO.6 REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Iris Janeth Miranda Loyo

IRIS JANETH MIRANDA LOYO

Firma y sello del Presidente de la OPF



PEM. DALIA ELIZABETH GALLARDO SARCEÑO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

