

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PEDRO LA COCONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-3176-45	FECHA:	5484 4045



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA DE ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE TECHO DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

