

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TAMARINDAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-3177-45	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: sustitución de soporte de madera por madera



Foto 3: sustitución de piso de cemento líquido




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

