

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED.137	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PAVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-3198-45	FECHA:	24/01/2025



Foto 1: PARTE DE ATRÁS DEL ESTABLECIMIENTO MALLA



Foto 2: MALLA DE ATRÁS EN MAL ESTADO



Foto 3: PARTE DE ATRÁS DEL ESTABLECIMIENTO EN MAL ESTADO



Foto 4:



Foto 5: PARTE DE ATRÁS DEL ESTABLECIMIENTO




Foto 6: MALLA DOBLADA PARTE DE ATRÁS DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edelmira López M.

 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

