

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	REGION III, CERRO SAN GIL SUR EL TAMARINDAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-3216-42	FECHA:	21/01/2025



Foto1: sustitucion dde estructura de techo



Foto 2: sustitucion de cuneta de concreto



Foto 3: reparacion de ventanas y balcones




Foto 4: servicios sanitarios y sus accesorios





Foto 5: reparacion de columnas



Foto 6: repello de las paredes de exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la CPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	REGION III, CERRO SAN GIL SUR EL TAMARINDAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-3216-42	FECHA:	21/01/2025



Foto1: sustitucion de piso ceramico



Foto 2: canales y bajada de agua



Foto 3: pintura en muros exterior

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público