

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0013-42	FECHA:	29/08/2025



Foto1:Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzcinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 6: Sustitución de Chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---