



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0016-42	FECHA:	29/08/2025



Foto1: Sustrucción de puertas




Foto 2: Sustrucción de ventanas de madera por Ventana PVC más vidrio



Foto 3: Sustrucción de balcones de metal



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto en cocina y pasillo.



Foto 5: Sustrucción de piso de cemento por Ceramica




Foto 6: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
E.O.R.M. ALDEA LOS LAURELES

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0016-42	FECHA:	29/08/2025



Foto 7: Sustrucción inodoro



Foto 8: Sustrucción de mezcladora para ducha



Foto 9: Pintura en Muros Exteriores e Interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

