



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARENALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0027-43	FECHA:	22/1/2025



Foto 1: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 2: Fabricación e instalación de puertas de metal para aula



Foto 3: Sustitución de malla y reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: sustitución de porton de metal




Foto 5: Reparación de paredes de aula (TALLADO)




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Choo pec

Firma y sello del Presidente de la OPR



Cuepa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

