

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA BARRA DE LÁMPARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRA DE LÁMPARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 02 0029 43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Cambio de estructura del corredor principal



foto2: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

