

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0035-43	FECHA:	22/01/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 2: Sustitución de portón de lámina por metal con base de cemento



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

