

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tameja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0041-43	FECHA:	28/01/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina.



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 3: Sustrucción de canales de bajada pluvial, tubos.



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto






Foto 6: Sustrucción de las puertas de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

