



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 02 - 0049 - 43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal (COSTANERAS)




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

mafe maguincoc

Firma y sello del Presidente de la C.P.R.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

