

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA MONTE LOS OLIVOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE LOS OLIVOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0057-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal Y Sustitución de estructura de soporte de metal por metal.




Foto 3: Fabricación e instalación de balcones de metal.



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustitución de puerta en servicios sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noe Zacarias Romero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

