



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0058-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Sustitución de puerta de Aula



Foto 2: Sustitución de Puertas en Servicios Sanitarios



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna López Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

