



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL RELLENO ALDEA RIO DULCE FRONTERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0065-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en Módulos



Foto 2: Sustitución de Puertas y Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal (lijado, cepillado, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución inodoro e Instalación de inodoro



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores, Sustitución interruptores dobles y Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 6: Pintura en Muros Exteriores e Interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL RELLENO ALDEA RIO DULCE FRONTERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0065-43	FECHA:	5/05/2025



Foto7: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

