



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SETAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0069-43	FECHA:	30/04/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeclones, aplicación de pintura)



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Fabricación e Instalación de Ventanas de PVC y Vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alvaro Choc Caa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

