



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS DELICIAS ALDEA SAN FELIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0088-43	FECHA:	24/01/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal y Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 4: Mantenimiento a estructura de Puertas de Aula, Cocina y Baños



Foto 5: Sustitución de plancha de metal de 2 hornillas



Foto 6: Sustitución de deposito de agua 2500 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS DELICIAS ALDEA SAN FELIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0088-43	FECHA:	24/01/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

